

Informe de Inspección en Paredes

GENERAL

Fecha 02/05/2023

Nombre * DCastro

Tajo Colina

NivelBanco 180.00

AreaInspeccion ☐ Pared Norte ☒ Pared Sur ☐ Pared Oeste ☐ Pared este

Dirección el 322
Buzamiento

Angulo del 71
Buzamiento

UBICACIÓN ACTUAL EN EL MAPA O FOTO



GRIETAS

¿Ha observado grietas? Si, y su formacion son horizontales y verticales.

Describir la formación de
grietas:

Indique la longitud y ancho de la grieta:

Longitud (m) 10

Ancho (cm) 3

¿Hay alguna estructura cerca de la grieta? ☐ Si ☒ No

CONDICIONES HIDROGEOLOGICAS

Presencia de agua empozada ☐ Si ☒ No

Flujo de agua en paredes /estructuras/ barrenos ☒ Si ☐ No

CondicionAgua poco flujo de agua proveniente de los barrenos perforados por el personal de AKD.

HISTORIAL DE FALLAS

Nueva falla en el talud ☐ Si ☒ No

¿Hay fallas antiguas? ☒ Si ☐ No

Explicación/comentarios del deslizamiento: se mantiene sin cambios

PELIGROS

¿Se han informado todos los incidentes/peligros de la zona? ☒ Si ☐ No

Si no, describa:

SEGURIDAD

¿Se requiere una investigación? ☒ Si ☐ No

Recomendaciones / acciones correctivas:

REVISIÓN

Nombre Yirieth Morales

Firma 

Cargo Engineer, Geotechnical

Fecha

Comentarios

- Attachments
- IMG_20230502_095455_549.jpg 
 - IMG_20230502_095710_123.jpg 
 - IMG_20230502_095847_371.jpg 

Close